

Số: 725 /BC-UBND

Quang Hưng, ngày 19 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất nhu cầu cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn xã Quang Hưng

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 5655/SXD-TĐCTXD ngày 14/10/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất nhu cầu cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn tỉnh;

UBND xã Quang Hưng báo cáo kết quả việc khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất nhu cầu cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ cụ thể như sau:

I. Khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình

1. Hiện trạng Nghĩa trang liệt sĩ Quang Hưng

Nghĩa trang liệt sĩ Quang Hưng được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1993, đã được sửa chữa, nâng cấp năm 2017. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc và viếng mộ. Tuy nhiên, do công trình được xây dựng đã rất lâu, chịu ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, hiện nay nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng như sau:

- Nhiều phần mộ liệt sĩ đã xuống cấp nghiêm trọng; gạch men ốp mộ bị vỡ, bong tróc trên diện rộng, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của công trình. Nhiều bia mộ bị mờ chữ, khó nhận diện thông tin liệt sĩ, ảnh hưởng đến công tác thăm viếng, tri ân của thân nhân và Nhân dân.

- Nhà bia xuống cấp, bong tróc, tường nứt.

- Khu vực kỳ đài bị hư hỏng, xuống cấp; gạch men ốp tường nứt vỡ, bong tróc nhiều vị trí, một số chữ gắn trên kỳ đài đã bị rơi mất, làm giảm tính tôn nghiêm và giá trị biểu tượng của khu tưởng niệm.

- Hệ thống tường bao và cổng nghĩa trang đã xuống cấp nặng, xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, nứt vỡ; chưa có biển tên nghĩa trang, chưa bảo đảm tính đồng bộ, mỹ quan và nhận diện công trình.

- Nền khuôn viên nghĩa trang thấp hơn mặt đường hiện trạng nên thường xuyên xảy ra tình trạng đọng nước, úng ngập khi có mưa lớn; bề mặt nền bị rêu mốc, hư hỏng, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến việc đi lại, thấp hương và tổ chức các hoạt động tri ân.

- Hiện nay nghĩa trang chưa được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, gây khó khăn trong công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ công trình cũng như việc thăm viếng của Nhân dân, đặc biệt vào buổi tối và các dịp lễ, tết.

2. Hiện trạng Nghĩa trang liệt sĩ Tổng Phan

Nghĩa trang liệt sĩ Tổng Phan, xã Quang Hưng được xây dựng đã từ lâu trên khuôn viên đất có tổng diện tích khoảng 2.662 m². Đây là nơi an nghỉ, ghi công, tưởng niệm của 228 liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh của xã Tổng Phan (cũ). Từ khi xây dựng đến nay, nghĩa trang đã được sửa chữa, xuống cấp một số lần bằng nguồn vốn xã hội hóa, tuy nhiên do nguồn kinh phí có hạn nên việc tu sửa mới chỉ dừng lại ở công tác sửa chữa nhỏ như trám vá, dọn dẹp, quét vôi ve. Trải qua quãng thời gian dài dưới tác động của thời tiết, đến nay các hạng mục công trình của nghĩa trang đều đã hư hỏng, xuống cấp nặng, cụ thể:

- Cổng, tường rào: cổng và tường rào xung quanh nhiều vị trí đã bong bục lớp vữa trát; lớp sơn vôi đã ố mốc;

- Kỳ đài: trên bồn sen kỳ đài ốp gạch men nhiều vị trí bị bong rộp; thân kỳ đài phần lớn lớp sơn bị bay màu hoen ố;

- Sân đường, bồn cây: sân trong khuôn viên hiện trạng lát gạch đất nung nhiều vị trí gạch bị phồng, gãy vỡ; nền sân khu mộ đồ bê tông láng vữa xi măng bị rêu mốc, trơn trượt; đường vào khu nghĩa trang đồ bê tông xi măng hai bên giáp ao sen hiện trạng không có lan can bảo vệ nên rất trơn trượt, mất an toàn; bồn cây xây gạch trát vữa xi măng quét vôi ve nhiều vị trí bị bong vỡ...

- Hệ thống thoát nước: nội bộ khuôn viên chưa có hệ thống thoát nước, chủ yếu là thoát tự nhiên nên mỗi khi mưa to là bị đọng nước nhiều vị trí...

3. Đánh giá chung

- Cả hai công trình đều được xây dựng từ lâu và đang trong tình trạng hư hỏng nặng dưới tác động của thời gian và điều kiện thời tiết. Các nỗ lực duy tu, sửa chữa nhỏ lẻ (quét vôi ve, trám vá) từ nguồn lực quản lý thường xuyên hoặc xã hội hóa của địa phương đã không còn đủ sức khắc phục sự phong hóa và xuống cấp của kết cấu nền móng, vật liệu.

- Các cấu kiện mang giá trị biểu tượng và tưởng niệm sâu sắc như phần mộ liệt sĩ, kỳ đài, nhà bia tại cả hai nghĩa trang đều bị hư hại trực tiếp bề mặt. Tình trạng vỡ gạch ốp, bong tróc vữa, rơi rụng chữ nổi, mờ thông tin bia mộ và hoen ố màu sơn làm mất đi mỹ quan, sự đồng bộ và sự trang nghiêm tối thiểu của một công trình ghi công liệt sĩ.

- Do cốt nền khuôn viên thấp hơn mặt đường hiện trạng (Quang Hưng) và hoàn toàn thiếu hệ thống thoát nước ngầm nội bộ (Tổng Phan), cả hai khu vực đều thường xuyên bị đọng nước, lầy lội khi có mưa lớn. Bề mặt sân nền bê tông và gạch lát bị rêu mốc, gãy vỡ gây trơn trượt. Đặc biệt, tuyến đường bê tông lồi vào khu Nghĩa trang Tổng Phan nằm sát ao sen không có lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn cho thân nhân và Nhân dân đến thăm viếng. Việc thiếu hệ thống điện

chiếu sáng (Quang Hưng) và biến tên công trình gây khó khăn trực tiếp cho công tác bảo vệ, chăm sóc cũng như các hoạt động thăm viếng, thấp nền tri ân vào buổi tối, dịp Lễ, Tết.

- Thực trạng xuống cấp nêu trên đã vượt quá khả năng tự khắc phục bằng các biện pháp duy tu chấp vá. Việc khẩn trương lập dự án và bố trí nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp đồng bộ cả hai nghĩa trang là yêu cầu hết sức cấp thiết nhằm khắc phục dứt điểm tình trạng mất an toàn, khôi phục lại sự khang trang, uy nghiêm, qua đó đáp ứng nguyện vọng tâm linh của Nhân dân và thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

II. Sự cần thiết và mức độ cấp thiết đầu tư

Nghĩa trang liệt sĩ là công trình văn hóa tâm linh đặc biệt, không chỉ là nơi an nghỉ thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý "*Uống nước nhớ nguồn*", "*Đền ơn đáp nghĩa*" cho các thế hệ trẻ. Từ thực trạng hạ tầng hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng đánh giá việc đầu tư cải tạo, nâng cấp 02 công trình Nghĩa trang liệt sĩ Quang Hưng và Tổng Phan là nhiệm vụ chính trị hết sức cấp thiết, xuất phát từ các lý do sau:

1. Khắc phục kịp thời tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, bảo vệ công trình tâm linh: Qua kết quả khảo sát, hệ thống kết cấu, hạ tầng tại cả 02 nghĩa trang đều đang bộc lộ sự xuống cấp toàn diện do thời gian dài sử dụng. Tình trạng bong tróc phân mộ, mờ bia ghi danh, nứt vỡ kỳ đài, sụt lún và rêu mốc sân đường đã làm suy giảm nghiêm trọng mỹ quan và tính tôn nghiêm của công trình. Nếu không được cấp bách đầu tư tu bổ, sự phong hóa sẽ tiếp tục phá vỡ kết cấu lõi, dẫn đến việc phải xây mới hoàn toàn, gây tốn kém lớn hơn cho ngân sách nhà nước trong tương lai.

2. Đảm bảo an toàn và đáp ứng nguyện vọng thiết tha của Nhân dân: Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực nghĩa trang bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là nguy cơ mất an toàn khi thăm viếng (sân đường trơn trượt; đường vào khu nghĩa trang Tổng Phan giáp ao sen không có lan can bảo vệ; không có điện chiếu sáng ban đêm; ngập úng khi mưa lớn). Việc nâng cấp đồng bộ sẽ giải quyết dứt điểm các tồn tại này, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho công tác quản lý, chăm sóc của chính quyền và đáp ứng nguyện vọng tâm linh chính đáng của thân nhân liệt sĩ cùng toàn thể cử tri xã Quang Hưng.

3. Thiết thực hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Việc triển khai dự án tu bổ, tôn tạo ngay trong thời điểm hiện nay mang ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm chuẩn bị sẵn sàng không gian khang trang, sạch đẹp, uy nghiêm. Đây là tiền đề vật chất quan trọng để địa phương tổ chức chu đáo các hoạt động tri ân hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) theo đúng Kế hoạch tại Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

III. Đề xuất phương án cải tạo

1. Phương án cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ Quang Hưng

- Kỳ đài: Phần nền và tam cấp tháo dỡ lớp nền hiện trạng lát lại bằng đá granite, lan can dọc trám vữa 1 phần, sơn hoàn thiện. Phần thân đài bóc ra ốp đá và gắn chữ inox, hoa văn mới họa tiết đồng bộ.

- Nhà bia (02 nhà): Phần nền, tam cấp tháo dỡ lớp nền hiện trạng, ốp lát đá granite, cạo bỏ lớp vôi vữa cũ trám vữa 1 phần tường, sơn hoàn thiện.

- Phần mộ liệt sĩ: Số lượng 309 ngôi mộ liệt sĩ ốp mới đá granite.

- Các hạng mục phụ trợ:

+ Tôn nền cao 0,3m, lát nền phần sân đường bằng gạch terrazzo.

+ Cổng tường rào bóc bỏ lớp vôi vữa cũ, trám vữa sửa chữa lại một phần tường rào, chân tường rào ốp đá bóc.

+ Thoát nước: Rãnh thoát xây hõm đáy đổ bê tông xi măng.

+ Cấp điện, điện chiếu sáng: Cột đèn cao áp kết hợp đèn trang trí cột gang đúc, toàn bộ cáp điện đi ngầm.

2. Phương án cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ Tổng Phan

- Cổng, tường rào: Cạo bỏ lớp vôi vữa cũ kết hợp trát trát vữa các mảng tường bị bong bục, lăn sơn lại 3 nước (khoảng 214,3 m);

- Kỳ đài: bóc bỏ lớp gạch ốp thân dưới kỳ đài bị bong tróc, ốp mới bằng đá granite; mài lại lớp trát granito 6 bông sen chân kỳ đài; phần thân cạo bỏ lớp sơn cũ, lăn sơn lại 3 nước;

- Sân đường: cày bỏ lớp gạch đất nung lõi hành lễ và hai bên kỳ đài, lát lại bằng đá xẻ tự nhiên tạo nhám (diện tích khoảng 650 m²); phần sân khu mộ lát mới toàn bộ bằng gạch Terrazo 400x400 (diện tích khoảng 1.450 m²); xây dựng hệ thống thoát nước cho khuôn viên;

- Bồn cây: Phá dỡ tường bao các bồn cây hiện trạng, bố lại bồn bằng đá Block đá xẻ tự nhiên (khoảng 380 m²);

- Đường vào: bậc cấp từ đường đi xuống ốp lát bằng đá granite (diện tích khoảng 30 m²); vỉa hè hai bên bậc cấp đường vào và đường vào phía trước cổng lát mới bằng gạch Terrazo 400x400 mm (diện tích khoảng 290 m²);

- Lan can ao: Xây tường lan can ao sen hai bên đường vào (tổng chiều dài khoảng 53,0 m), cao 1,2 m bằng gạch không nung; trát ngoài, lăn sơn 3 nước kết hợp ốp đá;

- Nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cây xanh...trong khuôn viên.

IV. Dự kiến kinh phí và bảng tính sơ bộ tổng mức đầu tư

* Nghĩa trang liệt sĩ Quang Hưng

Dự kiến kinh phí cải tạo: **5.074.735.000 đồng** (Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	4.228.963.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	131.040.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư	:	406.184.000	đồng
- Chi phí khác	:	100.794.000	đồng
- Chi phí dự phòng	:	207.754.000	đồng

* Nghĩa trang liệt sĩ Tổng Phan

Dự kiến kinh phí cải tạo: **3.600.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	2.907.000.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	77.000.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư	:	243.000.000	đồng
- Chi phí khác	:	45.000.000	đồng
- Chi phí dự phòng	:	328.000.000	đồng

(Có bản khái toán Tổng mức đầu tư kèm theo)

V. Đề xuất, kiến nghị

Do nguồn ngân sách xã còn hạn chế, đồng thời phải bố trí kinh phí đầu tư nhiều công trình, hạng mục khác phục vụ các nhiệm vụ cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, việc cân đối vốn để thực hiện dự án cần có sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng đề nghị Sở Xây dựng Hưng Yên quan tâm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã nêu trên để dự án sớm được triển khai.

Trên đây là báo cáo về việc khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất nhu cầu cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn xã Quang Hưng. UBND xã Quang Hưng trân trọng báo cáo./. *(chữ ký)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chánh VP HĐND-UBND xã
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

ĐÓNG CHỮ CHỦ TỊCH



Đào Minh Viện

